



Wymiary osiowe					
A	B	C	D	E	F
328	205	158	192	477	435

Warstwy:

- osie,
- krawędź w przekroju,
- krawędź w widoku,
- wymiary,
- opis,
- ocieplenie,
- drzwi i okna.

Bazując na wymiarach osiowych wykonaj rysunek rzut parteru. Szczegółowe wymiary, takie jak: położenie okien i drzwi lub wymiary pomieszczeń możesz zmieniać dowolnie, ponieważ zależą one od wymiarów osiowych. Użyj wyobraźni.

Na rysunku powinny znaleźć się okna, drzwi, ściany działowe, schody, opis pomieszczeń oraz linie wymiarowe.